



ООО «Огнезащита»

тел.: +7 (812) 245-39-61

адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А
р/с 40702810333000002995 в Коммерческом департаменте-2
ПАО «Банк Санкт-Петербург»

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ИНН 7811355984

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 2018 г.

**Акт обследования
систем вентиляции и кондиционирования воздуха**

Наименование объекта и адрес: _____

Результаты технического обследования:

В результате технического обследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха в ..., установлено следующее на объекте: **требуется замена кранов:**

1. П7, В14 – 1”2 крана
2. П9, В17 – 1”1кран
3. П2,В2 – 2” 1кран
4. П6,В13(бассейн) – ¼” 1кран
5. П1,П3 – 1”2крана
6. П10 – 1” 1кран
7. П4(пищеблок) – 1” 1кран
8. П5 – ¾” 1 кран

Подпись лица проводившего обследование _____ / _____

С актом ознакомлен (ответственный на объекте) _____ / _____